

## PODEŠAVANJE EKVR FREKVENTNOG REGULATORA ZA RAD SA OBRADNIM MOTOROM

### PODESITI SLEDEĆE PARAMETRE NA REGULATORU ZA RAD SA OBRADNIM MOTORIMA

1. **P.012 = [ 4 ]** Resetovanje invertera na fabrička podešavanja
2. **P.000 = [ 0: kontrolni panel ] [ 1: terminal]** Način pokretanja. Ako je preko terminala, P.053 parametar podesiti na "1".
3. **P.003 = [ 7: kontrolni panel ] [ 1: analogni ulaz 0-5V (parametar P.064=7.78) ili 0-10V (potrebno je dodati 12.2kΩ otpornik na FV ulazni terminal i podesiti parametar P.064=9.78) ili spoljni potenciometar (4.7KΩ to 10KΩ)]** Način podešavanja frekvencije
4. **P.004 = [ 400 ]** Maksimalna izlazna frekvencija
5. **P.005 = [ 400 ]** Granica radne frekvencije
6. **P.006 = [ 100 ]** Donja granica frekvencije , obradni motor generiše toplotu i može pregoreti ukoliko se ne hlađi adekvatno.
7. **P.009 = [ 400 ]** Frekvencija na kontrolnom panelu
8. **P.029 = [snaga motora u kW (za motor od 2.2kw uneti **2.2**) ]** Deklarisana snaga motora
9. **P.030 = [piše na motoru, za motor od 2.2kw **400** ]** Deklarisana frekvencija motora
10. **P.031 = [deklarisana frekvencija motora\*60, za motor od 2.2kw **24000** ]** Deklarisana brzina motora
11. **P.032 = [piše na motoru, **220 ili 380** ]** Deklarisani napon motora (V)
12. **P.033 = [piše na motoru, za motor od 2.2kw **8.5** ]** Deklarisana jačina struje (A)

